



ÜRÜN KULLANIM SICAKLIK ARALIĞI GRAFİĞİ



DİKKAT: Yukarıda incelediğiniz grafikte servis sıcaklığı aralığı sadece referans içindir. Fiili servis ortamında bazı çok özel bileşimler, bu tabloda gösterilen en yüksek sıcaklığa erişemeyebilir. Maruz kalma kısa sürede veya aralıklarla gerçekleşirse, daha yüksek sıcaklığa ulaşabilir.



YUVA ÖLÇÜLERİ			
d2	T	B	n
1,50	1,30	1,9	1,0
1,78	1,50	2,3	1,1
2,00	1,70	2,4	1,2
2,40	2,10	2,9	1,4
2,50	2,20	3,0	1,4
2,62	2,30	3,1	1,5
3,00	2,60	3,6	1,6
3,53	3,10	4,2	1,8
4,00	3,50	4,8	2,0
5,00	4,45	6,0	2,5
5,33	4,70	6,4	2,7
5,70	5,10	6,9	3,0
6,00	5,40	7,2	3,1
6,99	6,30	8,4	3,6
8,00	7,20	9,6	4,0
9,00	8,20	10,8	4,3
10,00	9,10	12,0	4,5